


置換基礎 (C-40)



- ❏ 地下水低下対策により、地下水位低下
- ❏ 3mの掘削・開削の維持が困難 (湧水による法崩れ)

地下水位が高い条件下

地盤改良工の再検討